

# 2" OVERFYLLINGSVERN

## OVERFYLLINGSVERN

Overfyllingsvernet må kun benyttes på tanker som fylles med fast kobling. Det er væskestrømmen gjennom overfyllingsvernet som stenger dette. Fylling må derfor gjennomføres innenfor de mengder og trykk som er angitt nedenfor.

Maks mengde:	600 liter/min
Minimum mengde:	35 liter/min
Maks trykk:	6 bar
Min. trykk:	0,15 bar

Overfyllingsvernet må skrues ned til en posisjon som gjør at væsken fritt kan renne ned i tanken.

### Fylleprosedyre:

- 1 Koble på fyllepistolen med fast kobling.
- 2 Start fylling ved gradvis åpning av tankbilventilen
- 3 Når tanken er full vil overfyllingsvernet stenge for videre fylling.
- 4 Stopp pumpe/steng ventil for tilførsel
- 5 Vent et par minutter før slangen tømmes
- 6 Koble fra slangen

### Godkjenninger:

#### TUV Nord

Reg.nr:	4420307553848
	Kiwa
Certifikat nr:	K44004/01
Testet i henhold til:	EN 13616:2004

